


**Sehr geehrte Damen und Herren ,
immer wieder gab es in letzter Zeit Anfragen zu Thema durchgebrannte Blinkrelais
WR400/426/250F.**

**Hiermit möchten wir Ihnen eine Modifikationsmaßnahme für die aufgeführten Modelle
anbieten.**


**Der hier verbaute Spannungsregler hat die Ersatzteilnummer :4VV-H1960-01
Dieser Spannungsregler muß wie folgt verbaut werden.**

Massezuleitung (schwarz) auf Masseleitung im
Kabelbaum zum Relais hin aufklemmen (zwecks
Masse für neuen Regler)



Rotes Kabel (=Zuleitung aus dem
Kabelbaum) geht auf weißes Kabel
als Spannungseingang zum Regler

Ausgangsleitung (rot) des neuen Reglers zum
Blinkrelais.



Montage des Reglers an der rechten
Befestigungsschraube des Tachohalters.
Der Regler benötigt kein zusätzliche
Masse am Gehäuse